



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒ X

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yalancú, aldea Nucá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1580-43	FECHA:	17/03/2025



Foto 1: sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 2: sustitución de lámina por lámina troquelada Aluzinc 26



Foto 3: sustitución de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 4: pintura en muros interiores y exteriores




Foto 5: Sustitución de piso torta de cemento por piso de granito

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

