

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Capilla, aldea San Ramon
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1661-43	FECHA:	17/03/2025



Foto 1.1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2.1: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metálica




Foto 3.1: Sustitución de puerta de 1.82m X 0.835m



Foto 3.2: Sustitución de chapa



Foto 3.3: Sustitución de portón de metal de ingreso de 3.5m X 2.2m



Foto 4: Sustitución de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Teresa Torres Diego

Firma y sello del Presidente



[Signature]

Firma y Sello Director



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Capilla, aldea San Ramon
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1661-43	FECHA:	17/03/2025



Foto 5: Sustrución de piso de concreto por piso de granito



Foto 6: Aplicación de pintura en muros exteriores



Foto 7.1: Sustrución de inodoro



Foto 7.2: Sustrución de lavamanos



Foto 7.3: Sustrución de mingitorios



Foto 8.1: Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y número de hojas.

Teresa Adres d.ego

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Capilla, aldea San Ramon
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1661-43	FECHA:	17/03/2025




Foto 9.1: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 9.2: Sustitución de plafoneras



Foto 9.3: Sustitución de focos ahorradores



Foto 9.4: Reparación de cableado eléctrico




Foto 9.5: Sustitución de flilpones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

Teresa Alder Diego

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Rural

