

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                                          |                                |                       |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                            | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ BARILLAS   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO PEÑAS BLANCAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-1671-41                            | FECHA:                         | 26/11/2025            |



Foto 1: Lámina en malas condiciones



Foto 2: Estructura del techo en malas condiciones



Foto 3: Puerta en malas condiciones



Foto 4: Portón en malas condiciones



Foto 5: Ventanas en malas condiciones y sustituidas por balcones para una buena ventilación




Foto 6: Pinturas en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Benjamín Pedro Diez*

Firma y sello del Presidente de la



*Am. Y...*

Firma y Sello Director Centro Educativo Comunal





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                                          |                                |                       |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                            | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ BARILLAS   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO PEÑAS BLANCAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-1671-41                            | FECHA:                         | 26/11/2025            |



Foto 1: Circulación en malas condiciones

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Benjamin Pedro Diez*

Firma y sello del Presidente de la O



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo P. Barillas, Huettenango, M. A. S. M.

