



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PEÑAS BLANCAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1671-41	FECHA:	2/12/2025




Foto 1: Lámina en malas condiciones




Foto 2: Estructura del techo en malas condiciones



Foto 3: Puerta en malas condiciones



Foto 4: Portón en malas condiciones



Foto 5: Ventanas en malas condiciones y sustituidas por balcones para una buena ventilación



Foto 6: Pinturas en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Benjamín Pedro D. G.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Donna Irma

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PEÑAS BLANCAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1671-41	FECHA:	2/12/2025



Foto 1: Circulación en malas condiciones

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Benigno Pedro Diego

Firma y sello del Presidente de la OCP



Don Juan

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

