

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JORGE, ALDEA CANCHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1673-41	FECHA:	18/11/2025




Foto1: Puerta de madera en malas condiciones




Foto 2: Ventanas en mal estado. Direccion



Foto 3: Ventanas en mal estado. Aulas



Foto 4: Balcones de metal en ventanas de las aulas.



Foto 5: Canales de PVC en mal estado.



Foto 6: Cunetas de la escuela en mal estado y que provocan propagacion de mosquitos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pascual Juan Mendez
Firma y sello del Presidente de la OPA


[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JORGE, ALDEA CANCHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1673-41	FECHA:	18/11/2025



Foto 7: Banquetas de la escuela rajadas y en mal estado



Foto 8: Focos y cables en mal estado en las aulas.




Foto 9: Focos y cables en mal estado en la cocina



Foto 10: Tomacorrientes e interruptores en mal estado.



Foto 11: Pila de la cocina en mal estado.



Foto 12: Losa de concreto del patio en mal estado.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Pascual Juan Mendez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JORGE, ALDEA CANCHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1673-41	FECHA:	18/11/2025



Foto 13: Depósito de agua con fuga en mal estado.



Foto 14: Torta de concreto de grietas en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>pascual Juan Mendez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la COPB</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--