

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JORGE, ALDEA CANCHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1673-41	FECHA:	25/11/2025



Foto 1: Sustrucción de puerta de madera por metal



Foto 2: Sustrucción de ventanas en dirección



Foto 3: Sustrucción de ventanas en aulas



Foto 4: Balcones de metal en ventanas de las aulas.



Foto 5: Canales de pvc en mal estado.



Foto 6: Fundición de cunetas de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Poscud Juan Mendez

Firma y sello del Presidente de la ORE



J. López

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JORGE, ALDEA CANCHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1673-41	FECHA:	25/11/2025



Foto 7: Reparación de banquetas de la escuela



Foto 8: Sustitución de focos y cables en las aulas.



Foto 9: Sustitución de focos y cables en cocina



Foto 10: Sustitución de tomacorrientes e interruptores.



Foto 11: Pila de la cocina en mal estado.



Foto 12: Losa de concreto del patio en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pascual Juan Merdez

Firma y sello del Presidente de la COPB



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JORGE, ALDEA CANCHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1673-41	FECHA:	25/11/2025



Foto 13: Depósito de agua con fuga y en mal estado.



Foto 14: Torta de concreto con grietas y en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pasual Juan Mendez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

