

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Centinela Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1799-43	FECHA:	11 de junio de 2025



Foto 1: Sustitucion de lamina



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte



Foto 3: Sustitucion de puertas



Foto 4: Sustitucion de ventanas




Foto 5: Mantenimiento de balcones





Foto 6: Pinturas en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Centinela Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1799-43	FECHA:	11 de junio de 2025





Foto1: Sustitucion de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Centinela Grande Consejo de Padres de Familia Barillas, Huehuetenango, Guatemala	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECTOR Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Centinela Grande Barillas, Huehuetenango, Guatemala
---	--	---	--