

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Centinela Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1799-43	FECHA:	29 de agosto 2025




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzin calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de 8 puertas



Foto 4: Sustitución de 13 ventanas de metal por PVC mas vidrio





Foto 5: Mantenimiento de 16 balcones de metal



Foto 6: Pinturas en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Rápido



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Centinela Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1799-43	FECHA:	29 de agosto 2025



Foto7: Sustitucion de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

