

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Puente Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1801-43	FECHA:	2/09/2025



Foto1: CUBIERTA DE LÁMINA




Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 03: PUERTAS DE METAL



Foto 04: VENTANAS




Foto 05: PISO



Foto 06: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---