Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Belén Centro Uno	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Belén Centro Uno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-2418-41	FECHA:	10/10/2025

Foto1: Sustitución de piso, por piso de granito en mal estado.

Foto 2: Sustitución de piso, por piso de granito en mal estado.

Foto 3: Sustitución de piso, por piso de granito en mal estado.

Foto 4: Aplicación de pintura en exterior

Foto 5: Aplicación de pintura en interior

Foto 6: Mantenimiento a estructura, lijado, aplicación de pintura y sujeción.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rolando Ramos Perez
Firma y sello del Presidente de la OPF

Consejo de Padres de Familia
Aldea Belén Centro Uno
Barillas, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
DIRECTOR
Aldea Belen
Centro Uno
Barillas, Huehuetenango

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Belén Centro Uno	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Belén Centro Uno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-2418-41	FECHA:	10/10/2025

Foto 7: Reparación de puertas

Foto 8: sustitución de puertas de madera por metal

Foto 9: Sustitución de lámina, por lámina troquelada alucín calibre 26

Foto 10: Reparación de cuneta de concreto

Foto 11: Reparación de cuneta de concreto

Foto 12: Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rolando Ramos Perez
Firma y sello del Presidente de la OPF

Aldea Belén Centro Uno
Consejo de Padres de Familia
Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
DIRECTOR
Aldea Belen
Centro Uno
Barillas, Huehuetenango

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Belén Centro Uno	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Belén Centro Uno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-2418-41	FECHA:	10/10/2025

Foto13: Sustitución de tubo HG y malla galvanizada



Foto 14: Sustitución de deposito de agua de 1100 litros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rolando Ramos Perez
Firma y sello del Presidente de la OPF

Consejo de Padres de Familia
Aldea Belén Centro Uno
Barillas, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
DIRECTOR
Aldea Belen
Centro Uno
Barillas, Huehuetenango