Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [ ] | DURANTE [X] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Progreso, aldea Xoxlac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-4768-43	FECHA:	20 de noviembre de 2025

Foto 1: Sustitución de piso de granito

Foto 2: Sustitución de piso de granito

Foto 3: Sustitución de canal de pvc



Foto 4: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Foto 5: Sustitución de pila plástica de dos lavaderos

Foto 6: Sustitución de depósito de agua 2500 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF

JUNTA ESCOLAR
EORM Caserío Nuevo Progreso Xoxlac
Aldea Xoxlac
Barillas, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN
EORM Caserío Nuevo Progreso Xoxlac
Barillas
Huehuetenango