

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Progreso, aldea Xoxlac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-4768-43	FECHA:	08 de diciembre de 2025



Foto 1: Sustitución de piso de granito



Foto 2: Sustitución de piso de granito



Foto 3: Sustitución de canal de pvc




Foto 4: Reparación de tubo hg y malla galvanizada




Foto 5: Sustitución de pila plástica de dos lavaderos




Foto 6: Sustitución de depósito de agua 2500 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo

