Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [X] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio la Providencia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio la providencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-4772-43	FECHA:	6/06/2025

Sustitución de piso granito



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

Sustitución de piso de granito

Sustitución de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

RELV

COCODE Caserío La Providencia J.M. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Barillas, Huehuetenango

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

EORM Caserío La Providencia DIRECCION Barillas, Huehuetenango