



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Providencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-4772-43	FECHA:	15/08/2025



Foto 1: Sustitución de piso granito.



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.




Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 5: Sustitución de piso de granito.



Foto 6: Sustitución de piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del COEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

