



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE HUEHUETENANGO

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo San Mateo, Aldea Ojo de Agua San Ramón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-4773-43	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: sustitución de capotes de lámina para lámina troquelada




Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Mantenimiento de estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, sujetiones y aplicación de pintura)



Foto 5: Mantenimiento de estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, sujetiones y aplicación de pintura)




Foto 6: Sustitución de Puerta de metal por metal 2.10 X 95

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Alonzo B.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo San Mateo, Aldea Ojo de Agua San Ramón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-4773-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 7: Sustrucción de portón de madera a metal 1.60 X 2.10



Foto 8: Sustrucción de portón de madera a metal 1.60 X 2.10



Foto 9: Sustrucción de vidrios



Foto 10: Sustrucción de canal de pvc



Foto 11: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 12: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Alonzo B.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo San Mateo, Aldea Ojo de Agua San Ramón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-4773-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 13: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 14: Mejoramiento de repello

Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Alonso B.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

