

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sacchen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-4948-41	FECHA:	11/06/2025



foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución de capote de lámina para lámina troquelada y sustitución de elementos de fijación.



foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio de 1 mt de alto x 1.30 mt de ancho



Foto 4: Sustitución de canal de pvc por canal de metal (calibre 3.63), reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3" y sustitución de soporte o pescante de metal para canal.



Foto 5: Mantenimiento a estructura de cocina, 2.20 metros de alto por 1 metro de ancho, Sustitución de chapa.



Foto 6: Sustitución de puertas en servicios sanitarios, 1.75 metros de alto por 80 cmts.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sacchen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-4948-41	FECHA:	11/06/2025



Foto 1: Sustrucción de piso de torta de concreto.



Foto 2: Sustrucción de inodoro



Foto 3: Mejoramiento de pared en cocina




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

