



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a EORM Caserio San Miguelito Siglo XX	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San MIGUELITO Siglo XX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5001-41	FECHA:	29/11/2025



FOTO 1: CUBIERTA DE LAMINA



FOTO 2: ESTRUCTURA DE TECHO




FOTO 3: Sustitución de piso de granito



FOTO 4: Sustitución de balcones de metal (1.40m de alto * 3m de ancho)



FOTO 5: Sustitución de puerta (2.10m de alto * 1.00m de ancho)




FOTO 6: Sustitución de malla por balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

