Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa A EORM Caserio San Miguelito Siglo XX	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Miguelito Siglo XX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5001-41	FECHA:	29/12/2025

FOTO 1: CUBIERTA DE LAMINA

FOTO 2:ESTRUCTURA DE TECHO

FOTO 3:Sustitución de piso de granito

FOTO 4:Sustitución de balcones de metal (1.40m de alto *3m de ancho)



FOTO 5:Sustitución de puerta (2.10m de alto * 1.00m de ancho)



FOTO 6: Sustitucion de malla por balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Consejo Educativo Escuela Oficial Rural Mixta Caserio San Miguelito Siglo XX, Barillas, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta Caserio San Miguelito Siglo XX Barillas, Huehuetenango DIRECTOR