



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Cuchumatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5121-43	FECHA:	24/10/2025



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de capote por lámina para lámina troquelada.



Foto 2: Sustitución de puertas de madera por metal.



Foto 3: Sustitución de ventanas de madera por metal.



Foto 4: Sustitución de piso de granito.



Foto 5: Sustitución de canal de PVC.



Foto 6: Aplicación de pinturas en paredes exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OGP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Cuchumatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5121-43	FECHA:	24/10/2025



Foto7: Sustitución de depósito de agua 2500 lt.



Foto 8: Sustitución de repello en paredes.



Foto 9: Sustitución de portón de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

