



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CONCHITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5392-41	FECHA:	11/6/25



Foto1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, en cuatro aulas y dirección de la escuela.




Foto 2: Sustrucción de Capotes de lamina para lamina troquelada, estructura de soporte de metal y elementos de fijación en cuatro aulas y dirección



Foto 3: Sustrucción de dos puertas de 2.10 mts alto x 1 mts de ancho en dos aulas.



Foto 4: sustrucción de una ventana de 3 mts alto x 1.7 mts ancho en la dirección




Foto 5: sustrucción de cuatro ventanas de 1.25 mts de alto x 3 mts de ancho en dos aulas.



Foto 6: Sustrucción de cuatro ventanas de 1.25mts de alto * 3mts de ancho en un aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Noé Oernabé

Firma y sello del Presidente de la OPR



M. R. S. S. S.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público Conchitas





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CONCHITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5392-41	FECHA:	11/6/25




Foto 7: mejoramiento de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Noé Bernabé
Firma y sello del Presidente de la OPF



M. B.
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

