



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CONCHITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5392-41	FECHA:	4/8/25



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, en cuatro aulas y dirección de la escuela.



Foto 2: Sustitución de Capotes de lamina para lamina troquelada, estructura de soporte de metal y elementos de fijación en cuatro aulas y dirección



Foto 3: Sustitucion de dos puertas de 2.10 mts alto x 1 mts de ancho en dos aulas.




Foto 4: sustitución de una ventana de 3 mts alto x 1.7 mts ancho en la dirección



Foto 5: sustitución de cuatro ventanas de 1.25 mts de alto x 3 mts de ancho en dos aulas.




Foto 6: Sustitución de cuatro ventanas de 1.25mts de alto * 3mts de ancho en un aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR


☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CONCHITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5392-41	FECHA:	4/8/25



Foto 7: mejoramiento de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

