



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Belén Centro Uno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5528-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto1: Sustitución de ventana dirección



Foto 2: Sustitución de piso, por piso de granito, de dos aulas y cocina en mal estado




Foto 3: Sustitución de pintura de interior y exterior



Foto 4: Aplicación de pintura en mesas exteriores y porterillas




Foto 5: Reparación de cuneta de concreto



Foto 6: Reparación de banqueta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rolando Ramos Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Belén Centro Uno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5528-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto1: sustitución de ventana de madera, por pvc corrediza



Foto 2: sustitución de ventanas por pvc



Foto 3: sustitución de parrillas y plancha



Foto 4: sustitución de tinaco



Foto 5: Reparación de tanque



Foto 6: Sustitución de flipón y cableado en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rolando Ramos Pérez

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

