Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LAS VICRORIAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS VICTORIAS, ALDEA CHANCOLIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5730-43	FECHA:	11 DE JUNIO DEL 2025

Foto1: Pórtón en malas condiciones

Foto 2: Cancha deteriorada y en malas condiciones

Foto 3: Canaletas en mal estado

Foto 4: Tuvo PVC y tubo galbanizado en malas condiciones.

Foto 5: Ventanas sin balcones



Foto 6: Ventanas sin Balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Las Victorias Consejo de Padres de Familia Aldea Chancolin Barillas, Huehuetenango

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Las Victorias DIRECCION Aldea Chancolin Barillas, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público