

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LAS VICTORIAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS VICTORIAS, ALDEA CHANCOLIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5730-43	FECHA:	27/08/2025



Foto 1: Portón en malas condiciones.



Foto 2: Cancha deteriorada y en malas condiciones.



Foto 3: Canaletas en mal estado.



Foto 4: Tubo PVC y tubo galvanizado en malas condiciones.



Foto 5: Ventanas sin balcones.



Foto 6: Ventanas sin balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---