Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA SAN ANTONIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5898-42	FECHA:	21/11/2025

Foto1: lamina, elementos de fijación y capotes en mal estado

Foto 2: Estructura de madera en malas condiciones

Foto 3: lamina, elementos de fijación y capotes en mal estado

Foto 4: Estructura de madera en malas condiciones



Foto 5: lamina, elementos de fijación y capotes en mal estado

Foto 6: Estructura de madera en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

EORM Aldea San Antonio Consejo de Padres de Familia Barillas, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Dirección Escuela Oficial Rural Mixta Aldea San Antonio Barillas, Huehuetenango