



Ministerio de Educación
G o b i e r n o d e H u e h u e t e n a n g o

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA SAN ANTONIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5898-42	FECHA:	29/11/2025



Foto1: lamina, elementos de fijación y capotes en mal estado



Foto 2: Estructura de madera en malas condiciones




Foto 3: lamina, elementos de fijación y capotes en mal estado




Foto 4: Estructura de madera en malas condiciones



Foto 5: lamina, elementos de fijación y capotes en mal estado




Foto 6: Estructura de madera en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

