

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM CASERIO ALTAMIRA, ALDEA CANCHOCH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ALTAMIRA, ALDEA CANCHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-6283-41	FECHA:	10/10/2025



1. CUBIERTA DE LAMINA. Sustitución de lámina por lámina troqueladas.



2. ESTRUCTURA DE TECHO. Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



3. PISO Sustitución de piso de granito.



4. CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL Sustitución de soporte o pesacante de PVC para canal.



5. CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL. Sustitución de canal de PVC



6. CUBIERTA DE LÁMINA. Sustitución de elementos de fijación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

Maycos Sebastian Pedro



[Signature]

