

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo San Ildefonso aldea Chiblac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-6301-43	FECHA:	11 de junio de 2025




Foto1: Lámina en malas condiciones



Foto 2: Madera del techo en malas condiciones



Foto 3: Pintura de puerta deteriorada



Foto 4: ventanas en mal estado




Foto 5: Piso en mal estado



Foto 6: Canales en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar notas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo San Ildefonso, aldea Chiblac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-6301-43	FECHA:	11 de junio de 2025



Foto7: Plancha en malas condiciones



Foto 8: Pintura en mal estado




Foto 9: Rotoplas en mal estado



Foto 10: Inodoros en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público