

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo San Ildefonso, aldea Chiblac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-6301-43	FECHA:	11/08/2025



Foto 1: Lámina en malas condiciones



Foto 2: Madera del techo en malas condiciones



Foto 3: Pintura de puerta deteriorada



Foto 4: Ventanas en mal estado



Foto 5: Piso en mal estado



Foto 6: Canales en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cristian V...

Firma y sello del representante de la OEA
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Nuevo San Ildefonso
Aldea Chiblac, Huehuetenango

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Nuevo San Ildefonso
Aldea Chiblac, Huehuetenango
DIRECCION

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo San Ildefonso, aldea Chiblac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-6301-43	FECHA:	11/08/2025



Foto 7: Plancha en malas condiciones




Foto 8: Pintura en mal estado



Foto 9: Rotoplas en mal estado



Foto 10: Inodoros en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello de la Dirección
--	-----------------------------------