

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo San Ildefonso, aldea Chiblac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-6301-43	FECHA:	22/08/2025



Foto 1: Lámina en malas condiciones



Foto 2: Madera del techo en malas condiciones



Foto 3: Pintura de puerta deteriorada




Foto 4: Ventanas en mal estado




Foto 5: Piso en mal estado



Foto 6: Canales en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo San Ildefonso, aldea Chiblac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-6301-43	FECHA:	22/08/2025



Foto 7: Plancha en malas condiciones



Foto 8: Pintura en mal estado



Foto 9: Rotoplas en mal estado



Foto 10: Inodoros en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar más aplicaciones y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director, Centro Educativo Público

