Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [X] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO MANANTIAL, ALDEA CHANCOLÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-6302-43	FECHA:	11 DE JUNIO DE 2025



Foto1: Lámina en malas condiciones Estructura de techo



Foto 2: Puertas de metal Y Ventanas

Foto 3: canales y bajadas de agua

Foto 4: Pintura interior y exterior muros Perimetrales

Foto 5:



Foto 6: Baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Nuevo Manantial Consejo de Padres de Familia Aldea Chancolín Barillas, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Nuevo Manantial DIRECCION Chancolín Barillas, Huehuetenango