



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO MANANTIAL, ALDEA CHANCOLÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-6302-43	FECHA:	11 DE AGOSTO DE 2025



Foto1: Retirando la Estructura de techo




Foto 2: Puertas de metal Y Ventanas



Foto 3: canales y bajadas de agua



Foto 4: Pintura interior y exterior muros Perimetrales



Foto 5: Construcción de cocina




Foto 6: Baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F. Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público