



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO MANANTIAL, ALDEA CHANCOLÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-6302-43	FECHA:	16 DE AGOSTO DE 2025



Foto1: Lámina en malas condiciones Estructura de techo



Foto 2: Puertas de metal Y Ventanas



Foto 3: canales y bajadas de agua



Foto 4: Pintura interior y exterior muros Perimetrales




Foto 5:



Foto 6: Baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---