

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Recreo B
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 26 - 6373 - 41	FECHA:	10/10/2025



Foto1: Láminas y capotes en malas condiciones



Foto 2: Estructura de techo en mal estado



Foto 3: Perímetro con malla y madera en malas condiciones



Foto 4: Canales en malas condiciones



Foto 5: Barandas en condiciones deficientes




Foto 6: Repello de pared en condiciones deficientes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dominga Pablo Francisco

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

