

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Recreo B
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 26 - 6373 - 41	FECHA:	3/12/2025




Foto1: Instalación de láminas y capotes



Foto 2: Instalación de estructura de techo



Foto 3: Instalación de perímetro



Foto 4: Instalación de canales




Foto 5: Instalación de barandas




Foto 6: Repello en pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dominga Pablo Francisco
Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

