

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Recreo B
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 26 - 6374 - 43	FECHA:	9/06/2025



Foto1: Láminas y capotes en malas condiciones



Foto 2: Estructura de techo en mal estado



Foto 3: Paredes con tres hiladas de bloc, lo demás con madera en cocina y aulas.



Foto 4: Puertas de aulas, cocina, baños y porton en malas condiciones



Foto 5: Ventanas de cocina y aulas en mal estado.



Foto 6: Piso de torta de concreto en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dominga Pablo Francisco

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

