

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Recreo B
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 26 - 6374 - 43	FECHA:	11/08/2025



Foto1: Instalación de láminas y capotes en malas condiciones



Foto 2: Instalación de estructura de techo en mal estado




Foto 3: Continuidad de block sobre las tres hiladas que ya estaban.



Foto 4: Colocación de puertas para aulas, cocina, baños y portón en malas condiciones.




Foto 5: Colocación de ventanas de cocina y aulas en mal estado



Foto 6: Colocación de piso de torta de concreto en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Domiga Pablo Francisco

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director (a) del Establecimiento Público

