

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Recreo B
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 26 - 6374 - 43	FECHA:	21/08/2025



Foto1: Láminas y capotes en malas condiciones instaladas



Foto 2: Estructura de techo en mal estado instalado




Foto 3: Bloc colocado sobre las tres hiladas que existían en cocina y aulas




Foto 4: Puertas de aulas, cocina, baños y porton instaladas




Foto 5: Ventanas de cocina y aulas en mal estado instaladas




Foto 6: Piso de torta de concreto en mal estado colocado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

Dominga Pablo Francisco

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público

