

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X


DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                                     |                                |                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango                                       | MUNICIPIO:                     | Santa Cruz Barillas   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Nuevo Malacatan |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-6764-45                                       | FECHA:                         | 12 de septiembre      |



Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de canal de pvc



Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Pintura en muros exteriores e interiores



Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio (1m\*1.20m)

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y activar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                                    |                                |                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango                                      | MUNICIPIO:                     | Santa Cruz Barillas   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Nuevo Malacatan |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-6764-45                                      | FECHA:                         | 12 de septiembre      |



Sustitución de balcones de metal (1.20\*1.95)



Sustitución de 4 puertas (2.10m \* 1.00m)



*Firma y sello del Presidente de la OPF*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Firma y sello del Director Centro Educativo Público*

Firma y sello del Director Centro Educativo Público

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.