

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Malacatan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-6764-45	FECHA:	18 de octubre



Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de canal de pvc



Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Pintura en muros exteriores e interiores



Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio (1m*1.20m)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la C.F.F.

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Malacatan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-6764-45	FECHA:	18 de octubre

 Sustitución de balcones de metal (1.20*1.95)	 Sustitución de 4 puertas (2.10m * 1.00m)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---