

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Pétzal, aldea La Barranca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0007-42	FECHA:	6/6/2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura)



Foto 2: Sustitución de piso de granito




Foto 3: Sustitución de inodoro



Foto 4: Sustitución de mingitorios




Foto 5: Mantenimiento a portón de metal



Foto 6: Sustitución de estufa rural (completa)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Pétzal, aldea La Barranca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0007-42	FECHA:	6/6/2025



Foto7: Sustitución de lámina por lámina troquelada alizinc calibre 26



Foto 8: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal




Foto 9:




Foto 10:



Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ODP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

