



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                   |                                |                                   |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango     | MUNICIPIO:                     | Aguacatán                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP Anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Pétzal, aldea La Barranca |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-27-0007-42     | FECHA:                         | 15/08/2025                        |



Foto1: Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura)



Foto 2: Sustitución de piso de granito




Foto 3: Sustitución de inodoro



Foto 4: Sustitución de mingitorios



Foto 5: Mantenimiento a portón de metal




Foto 6: Sustitución de estufa rural (Completa)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                   |                                |                                   |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango     | MUNICIPIO:                     | Aguacatán                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOPD Anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Pétzal, aldea La Barranca |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-27-0007-42     | FECHA:                         | 15/08/2025                        |



Foto7: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 8: Sustrucción de Estructura de soporte de metal por metal

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

