



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pétzal, aldea La Barranca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0007-42	FECHA:	27/08/2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura)



Foto 2: Sustitución de piso de granito



Foto 3: Sustitución de inodoro



Foto 4: Sustitución de mingitorios



Foto 5: Mantenimiento a portón de metal



Foto 6: Sustitución de estufa rural (Completa)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOPD Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pétzal, aldea La Barranca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0007-42	FECHA:	27/08/2025



Foto7: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 8: Sustrucción de Estructura de soporte de metal por metal

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

