



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHICHUJ ALDEA CHICHOCHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0008-41	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA EN AULA 2 y 3



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE AULA 2 y 3



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE TECHO EN AULA 2 Y 3.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO TORTA POR PISO GRANITO EN AULA 5



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL EN CORREDOR DE AULA 4 Y 5



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CANALES EN AULAS 2,3,4 Y 5.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHICHUJ ALDEA CHICHOCHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0008-41	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE COCINA




Foto 2: MANTENIMIENTO PUERTAS AULA 1 Y 2



Foto 3: MANTENIMIENTO PUERTAS AULA 3 Y 4



Foto 4: MANTENIMIENTO PUERTA AULA 5




Foto 5: MANTENIMIENTO PUERTA DE BODEGA



Foto 6: MANTENIMIENTO PUERTAS DE BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHICHUJ ALDEA CHICHOCHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0008-41	FECHA:	20/03/2025



Foto1: MEJORAMIENTO DE TANQUE DE AGUA (ROTOPLAS) A UN COSTADO DE LA COCINA



Foto 2: ESPACIO PARA PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS DENTRO DE LA COCINA



Foto 3: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO AULA 2



Foto 4: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO 3

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público