



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Duraznales, Aldea Cantzela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 27 - 0023 - 43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Torta de cemento por piso granito aula 1



Foto 2: piso granito para aula 2



Foto 3: piso para aula 3



Foto 4: piso granito para direccion



Foto 5: piso granito para cocina



Foto 6: piso granito para pasillo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y Sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Escuela Oficial Rural Mixta





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Duraznales, Aldea Cantzela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 27 - 0023 - 43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Pintura de puerta aula 1



Foto 2: Pintura de puerta para aula 2




Foto 3: Pintura de puerta para la direccion



Foto 4: Pintura de puerta para aula tres



Foto 5: Pintura de puerta para cocina



Foto 6: Pintura de puerta para los baños y puerta de entrada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Duraznales, Aldea Cantzela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 27 - 0023 - 43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Ducto electrico y accesorios aula 1



Foto 2: Ducto electrico y accesorios para aula 2



Foto 3: Ducto electrico y accesorios para aula 3



Foto 4: Ducto electrico y accesorios para direccion




Foto 5: Ducto electrico y accesorios para cocina




Foto 6: Ducto electrico y accesorios para pasillo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Dirección



Firma y Sello Dirección



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Duraznales, Aldea Cantzela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 27 - 0023 - 43	FECHA:	20/03/2025



Foto1: induccion de agua y tuberia para la cocina



Foto 2: reparacion de pollo y sustitucion de plancha



Foto 3: mantenimiento de puerta de madera por puerta de metal con vidrio



Foto 4: pintura de cocina



Foto 5 pintura de paredes de interior y exterior baños



Foto 6 pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director del Centro Educativo Público

