

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chex Abajo, aldea Chex
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0043-45	FECHA:	20/03/2025




Foto1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc



Foto 2: Sustrución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Elaboración, sustrución e instalación de puerta de metal



Foto 4: Elaboración, sustrución e instalación de ventana con vidrio y malla mosquitera




Foto 5: Sustrución de piso de aula por piso de granito




Foto 6: Pintura en muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chex Abajo, aldea Chex
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0043-45	FECHA:	20/03/2025



Foto 7: Mejoramiento de block de cocina



Foto 7.1: Mantenimiento a estufa rural



Foto 8: Sustitución de canal de PVC por canal de metal

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OCP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---