

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PRIMERO, ALDEA PAJUIL PAÍS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0047-41	FECHA:	20/03/2025



Foto1: MEJORAMIENTO DE BALCONES EN AREA DE VENTANAS (FABRICACION E INSTALACION)



Foto 2: MEJORAMIENTO DE BALCONES EN AREA DE VENTANAS (FABRICACION E INSTALACION)



Foto 3:SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO EN MAL ESTADO A PISO CERMICO GRANITO



Foto 4: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO EN MAL ESTADO A PISO CERMICO GRANITO



Foto 5:SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO A PISO GRANITO

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---