



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1276-41	FECHA:	20 DE MARZO DE 2025




FOTO 1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA Y SUSTITUCION DE VIDRIOS



FOTO 2: MANTENIMIENTO A BALCONES




FOTO 3: PINTURA EN PAREDES EXTERIORES E INTERIORES AULAS



FOTO 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTAS Y MEJORAMIENTO DE PUERTAS DE METAL (0.73M X 0.40M)



FOTO 4: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL POR CANAL DE METAL, PESTANTES Y COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUA PLUVIAL




FOTO 5: MEJORAMIENTO DE UNA MESA DE CONCRETO CON AZULEJOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO | x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1276-41	FECHA:	20 DE MARZO DE 2025



FOTO 6: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA, Y SUS ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

noe loper viente

Firma y sello del Presidente de la C



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

