

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                             |                                |                                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango                               | MUNICIPIO:                     | Aguacatán                                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Aguacatán, Aguacatán, Huehuetenango |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-27-1282-41                               | FECHA:                         | 20/03/2025.                                |



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de mesa de madera por una de concreto. Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 3: Sustitución de mesa de madera por una de concreto. Sustitución de piso de granito.



Foto 4: Sustitución de piso de granito.



Foto 5: Sustitución de piso de granito



Foto 6: Sustitución de piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Consejo Educativo Cantón Aguacatán

Firma y Sello Director Centro Educativo Público