

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TUIXCOX, AGUACATAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1283-41	FECHA:	20/03/2025



REPARACION DE MURO PERIMETRAL



SUSTITUCION DE PUERTAS



SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA



SUSTITUCION DE VENTANAS



SUSTITUCION DE PISO



SUSTITUCION DE PILA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la COPB



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

